

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

## 1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ ДС № 4

Место нахождения (адрес) Северская, Орджоникидзе 37/в

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте управление образования администрации муниципального образования Северский район в оперативном управлении директора Ровкина О.П., (собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИИН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
<b>Лестница на входе на территорию:</b>			отсутствует	не требуется
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	C	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:<sup>3</sup></b>	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>Автостоянка</b>			отсутствует	Нет необходимости
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, К	не менее 10% (но не ме-		п. 4.2.1

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

<sup>3</sup> При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
		нее 1)		
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.		п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие		п. 4.2.1
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие		п. 4.2.1
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	K	не менее 1,0 м.		
- уклон	K	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
<b>Путь к входу в здание:</b>				
- указатели направления движения	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.3 Нет необходимости
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
<b>Открытая лестница:</b>			отсутствует	не требуется
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие		п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 Требует обустройства (имеется одиночная ступень)
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>2.2. Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	имеется	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	соответствует	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:<sup>3</sup></b>	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 требует обустройства
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
<b>Поручни пандуса:</b>				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
<b>Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)</b>	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Требует обустройства
<b>Входная площадка</b>				
<b>Размер входной площадки:</b>				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	Не соответствует	п. 5.1.3 Требует обустройства
- при наличии пандуса	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 5.1.3 Требует обустройства
<b>Нескользкое покрытие</b>	K, O, C	наличие	соответствует	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная:</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 требует обустройства
<b>Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей</b>	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 5.1.7
<b>Дверь входная внутренняя:</b>			соответствует	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 требует обустройства
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется

### 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 2

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.2.4 требует обустройства
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	C	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя(в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	имеется	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	имеется	п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.	соответствует	п. 5.2.15 с одной стороны требует обустройства
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	соответствует	п. 5.2.10 с одной стороны требует обустройства
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.16 требует обустройства
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.10 требует обустройства
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	отсутствует	п. 5.2.12 требует обустройства
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу <sup>3</sup> (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	отсутствует	п. 5.2.13 Требует обустройства
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):</b>				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 требует обустройства
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 требует обустройства
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:</b>				
- габариты кабины (глубина х ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20

#### 2.4. Зона оказания услуги<sup>4</sup> – этаж 1

<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			соответствует	
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	K	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1		п. 7.4.2

<sup>4</sup> При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие		п. 7.4.7
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%		п. 6.3.1
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие		п. 5.3.3
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	соответствует	требует обустройства п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

#### 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	Не соответствует	Требует обустройства
Знак доступности кабин для инвалидов	K	наличие	Не соответствует	Требует обустройства
Размер кабины (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8	Не соответствует	Требует обустройства

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
		м.		
Ширина двери кабины	K	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 5.3.3 требует обустройства
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	Не соответствует	п. 5.3.3 Требует обустройства
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 5.3.3 Требует обустройства
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	Не соответствует	п. 5.3.3 Требует обустройства
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	Не соответствует	п. 5.3.6 Требует обустройства

#### 2.6. Средства информации – этаж 1

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1 Нет необходимости
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8 Требует обустройства
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсутствует	п. 5.5.4; 5.5.6 не требуется
Речевые информаторы	C	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется

#### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	+	-	+
Пути движения	-	-	-	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	+
Средства информации	+	+	-	+

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Установить пандус, дублирующий одиночную ступень перед входом к зданию, оборудованный двухуровневыми поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7м.
Вход	Установить пандус, дублирующий лестницу при входе, оборудовать его двухуровневыми поручнями с обеих сторон на высоте 0,9 м. и дополнительно на высоте 0,7 м., обеспечить наличие предупредительной тактильной полосы перед ступенями, контрастных полос вверху и внизу пандуса, контрастную окраску краевых ступеней лестницы. Расширить входную площадку до размеров не менее 2,2 x 2,2 м. Снизить уровень перепада высот порогов у входной двери не более 0,014м.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	установить тактильные указатели на поручнях лестниц, тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу, обеспечить различный цвет ступеней и площадок перед ними.
Пути движения	установить с обеих сторон поручни на внутренней лестнице на высоте 0,9 м. Снизить уровень перепада высот порогов не более 0,014м. На прозрачных полотнах дверей следует установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Обеспечить возможность доступа инвалидам в кресло- колясках к помещениям второго этажа.
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Обеспечить наличие санузла, доступного для инвалидов: Размер кабины (ширина x глубина не менее 1,65 ч 1,8 м.), пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м., установить знак доступности кабины для инвалидов, систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с персоналом, откидные опорные поручни, штанги
Средства информации	Обеспечить наличие информации о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированной рельефными знаками

22.06.2015 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда отдела назначения социальных пособий субсидий и компенсаций

Е.Л. Депутатова